

Перечень мероприятий по улучшению условий труда


1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Отдел технического контроля</i>					
1	2	3	4	5	6
Мастер контрольный (в литейном производстве)	Применить СИЗ от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Начальник отдела (Веселова Т.Е.) Начальник ОМТС (Киселев А.И.) Зам. ген. директора- начальник ИЦ (Кольцова Р.В.)	
Контролер в литейном производстве	Применить СИЗ от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Начальник отдела (Веселова Т.Е.) Зам. ген. директора- начальник ИЦ (Кольцова Р.В.)	
Контролер малярных работ	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник отдела (Веселова Т.Е.) Начальник ТО (Бродников П.Б.)	
Контролер котельных, холодноштамповочных и давяльных работ	Применить СИЗ от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Зам. ген. директора- начальник ИЦ (Кольцова Р.В.)	
<i>Цех литья алюминия</i>					
Мастер	Применить СИЗ от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Начальник цеха (Разумовский А.В.) Начальник ОМТС (Киселев А.И.) Зам. ген. директора- начальник ИЦ (Кольцова Р.В.)	
Инженер по ремонту	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха (Разумовский А.В.) Начальник ТО (Бродников П.Б.)	
Литейщик на машинах для литья под давлением	Применить СИЗ от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Начальник цеха (Разумовский А.В.) Начальник цеха (Разумовский А.В.)	

	рабочей позы	процесса		Начальник ТО (Бродников П.Б.)	
	Внедрить автоматический смазчик прессформ с усовершенствованием системы вентиляции, использовать средства защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	2-4 кв. 2016г.	Главный инженер (Антипов В.Г.) Начальник цеха (Разумовский А.В.) Начальник ОМТС (Киселев А.И.) Зам. ген. директора- начальник ИЦ (Кольцова Р.В.)	
Свердловщик	Применить СИЗ от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Начальник цеха (Разумовский А.В.) Начальник ОМТС (Киселев А.И.) Зам. ген. директора- начальник ИЦ (Кольцова Р.В.)	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха (Разумовский А.В.) Начальник ТО (Бродников П.Б.)	
Наладчик литейных машин	Внедрить автоматический смазчик прессформ с усовершенствованием системы вентиляции, использовать средства защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	2-4 кв. 2016г.	Главный инженер (Антипов В.Г.) Начальник цеха (Разумовский А.В.) Начальник ОМТС (Киселев А.И.) Зам. ген. директора- начальник ИЦ (Кольцова Р.В.)	
	Применить СИЗ от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Начальник цеха (Разумовский А.В.) Начальник ОМТС (Киселев А.И.) Зам. ген. директора- начальник ИЦ (Кольцова Р.В.)	
Плавильщик металла и сплавов	Разработать и смонтировать местную вытяжную вентиляцию у люка периодического обслуживания плавильной печи. Использовать средства защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	2-4 кв. 2016г.	Главный инженер (Антипов В.Г.) Начальник цеха (Разумовский А.В.) Начальник ОМТС (Киселев А.И.) Зам. ген. директора- начальник ИЦ (Кольцова Р.В.)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ от вредного воздействия теплового излучения и повышенной температуры.	Снижение времени воздействия вредного фактора (повышенной температуры и теплового излучения).	постоянно	Начальник цеха (Разумовский А.В.) Начальник ОМТС (Киселев А.И.) Зам. ген. директора- начальник ИЦ (Кольцова Р.В.)	
	Применить СИЗ от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Начальник цеха (Разумовский А.В.) Начальник ОМТС (Киселев А.И.) Зам. ген. директора- начальник ИЦ (Кольцова Р.В.)	
Ремонтный участок					
Слесарь-ремонтник (обслуживающий оборудование цеха литья алюминия)	Применить СИЗ от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Начальник участка (Щеглов К.М.) Начальник ОМТС (Киселев А.И.) Зам. ген. директора- начальник ИЦ (Кольцова Р.В.)	
	Рационализация рабочих мест и	Снижение тяжести трудового	постоянно	Начальник участка (Щеглов К.М.)	
Слесарь-ремонтник					

(обслуживающий оборудование ЗЩЦ)	рабочей позы	процесса	Начальник ТО (Бродников П.Б.)	
----------------------------------	--------------	----------	-------------------------------	--

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Антипов В.Г.

Ф И О

Начальник бюро производственной безопасности

(должность)



(подпись)

Кудряшова Н.С.

(Ф.И.О.)