

Ф-12-01-02-П1

Приложение №2  
к приказу №76 от «12» 04 2023

## Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Цех металлопокрытий</b>					
316. Оператор поста управления агрегатом подготовки поверхности	Применять СИЗ от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия	постоянно	Начальник Чебунина Н.В.	
318А (318-1А) Съёмщик укладчик заготовок, массы и готовых изделий	Рационализация рабочих мест и рабочей позы.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Начальник Чебунина Н.В.	
319. Транспортировщик (участок покраски)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Начальник Чебунина Н.В.	
322. Гальваник (линия цинкования)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Начальник Чебунина Н.В.	
323А (324А, 324-1А, 324-2А) Гальваник (гидрополирование отражателей)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Начальник Чебунина Н.В.	
325А (326А, 326-1А). Гальваник (электрохимполирования)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Начальник Чебунина Н.В.	
327. .Корректировщик ванн	Использовать средства защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Начальник Чебунина Н.В.	
330. Аппаратчик очистки сточных вод	Использовать средства защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Начальник Чебунина Н.В.	
	Регулярное техническое обслуживание систем вентиляции. Использовать средства защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Начальник Чебунина Н.В. Главный механик-начальник ЭМО Шведов А.И.	
336А (337А). Транспортировщик (ЗШЦ)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Применять СИЗ от шума. Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Начальник Чебунина Н.В.	

режимы труда и отдыха					
Заготовительно-штамповочный цех					
312. Токарь-полуавтоматчик (токарно-давильные станки с ЧПУ)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Применять СИЗ от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Начальник ЗП Маслов С.П.	
Цех литья алюминия					
2н-22. Оператор токарных станков с программным управлением	Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Применять СИЗ от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение уровня шума.	постоянно	Начальник литейного производства Ефимов М.А.	
299. Оператор станков с программным управлением	Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Применять СИЗ от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение уровня шума.	постоянно	Начальник литейного производства Ефимов М.А.	
333. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Применять СИЗ от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение уровня шума.	постоянно	Начальник литейного производства Ефимов М.А.	
114А. Обрубщик	Применять СИЗ от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия	постоянно	Начальник Ефимов М.А.	
	Регулярное техническое обслуживание систем вентиляции. Использовать средства защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	Начальник Ефимов М.А. Главный механик-начальник ЭМО Шведов А.И.	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Ефимов М.А.	

Главный инженер  
(подпись)

Антипов В.Г.  
(Ф.И.О.)

Начальник бюро производственной  
безопасности  
(подпись)

Кудряшова Н.С.  
(Ф.И.О.)